



Deimhniú Comhréireachta AE

Déantóir **Ainm:** Apple Inc.
Seoladh: One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, USA

Fearas:
Uimhir an Leagain: A3404
Bogearra: MAC OS
Cineál Táirge: Laptop Computer
***Gabhálais Sholáthraithe** Power adapter and cable
*Nil siad clúdaithe ag an teastas sainithe

Apple Inc, go gcomhlíonann an táirge dá ndéantar tagairt thuas, faionár bhfreagracht féin agus faoi sin amháin na nithe a leanas:

Treoracha: 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU
2009/125/EC
2014/53/EU
2023/1542/EU
2019/882/EU

2019/882/EU Gnás measúnaithe:

The conformity assessment procedure as detailed in Annex IV

Cuireadh na caighdeáin seo a leanas i bhfeidhm:

Article 4.2: **2019/882/EU**
Annex I

2014/53/EU Gnás measúnaithe: **Teastas #:** *DK-RED003348 I01*

Annex III has been applied with the involvement of a notified body for assessment against Article 3.2. Notified
Body Name: TUV SUD DANMARK ApS[3.1a, 3.1b, 3.2]: Number: 2443

Cuireadh na caighdeáin seo a leanas i bhfeidhm:

3.1a: **Safety and Health**
EN 50566:2017 + A1:2023
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

3.1b: **EMC**
EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1



3.2:

RF Spectrum Efficiency

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 440 V2.2.1

EN 303 687 V1.1.1

EN 301 893 V2.2.1

3.3(d,e,f):

Radio Equipment Cyber

EN 18031-1:2024

EN 18031-2:2024

2023/1542/EU Gnás measúnaithe:

The conformity assessment procedure as detailed in Annex VIII, Module A

Cuireadh na caighdeáin seo a leanas i bhfeidhm:

Article 6:

EN IEC 63000:2018

Article 13:

Battery Serial Number:

All valid serial numbers the manufacturer produces

2011/65/EU as amended by 2015/863/EU Gnás measúnaithe:

The requirements specified in Article 4 of the RoHS directive have been met.

Cuireadh na caighdeáin seo a leanas i bhfeidhm:

RoHS

EN IEC 63000:2018

Comhlíonadh Breise:

Energy

EN 50564:2011

IEC 62301:2011

Regulation 2023/826

Sínte i gcomhair agus ar son:

Apple Inc

Áit: London

Dáta: 25 Feabhra 2026

Ainm:

Feidhm:

Síniú:

Stuart Thomas

Senior Engineering Manager

SD Thomas